

ENTRENAMIENTO SEGURO CON CAJA de HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 17 - No 18 ACCIDENTE DE EQUIPO EN REVERSA

DESCRIPCION DEL INCIDENTE:

Muchos accidentes que involucran equipo pesado ocurren a bajas velocidades. Camiones, bulldozers, niveladoras y cargadores frontales a menudo se mueven lentamente en las obras. Sin embargo, esto no los mantiene alejados de accidentes. A menudo, si se lesiona el personal, no es por los operadores sino por algún empleado en el suelo que está en el lugar equivocado en el momento equivocado. En este accidente, una niveladora cortaba topes azules para obtener cierto gradiente en una pendiente de subida. El operador retrocedía y avanzaba durante toda la mañana. Un capataz de la obra condujo su auto y lo estacionó en la parte de abajo del cerro, directamente en el paso de la niveladora al ir bajando la pendiente. El capataz se había bajado de su vehículo cuando la niveladora se estrelló contra éste, causando daños en ambos vehículos. En este caso, el capataz tuvo la suerte de quitarse a tiempo para evitar lesiones.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

1. Si está a pie, siempre observe equipo en movimiento.
2. No entre en un área de trabajo a menos que tenga una tarea específica ahí.
3. Si ingresa manejando a una obra, esté conciente del equipo y no se estacione detrás de ningún equipo en movimiento.
4. Las alarmas de reversa no son garantía contra lesiones o daños. Preste atención y tómese el tiempo de voltear a ver.



ENTRENAMIENTO CAJA de SEGURO CON HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 17 - No 18 ACCIDENTE DE EQUIPO EN REVERSA

DESCRIPCION DEL INCIDENTE:

Muchos accidentes que involucran equipo pesado ocurren a bajas velocidades. Camiones, bulldozers, niveladoras y cargadores frontales a menudo se mueven lentamente en las obras. Sin embargo, esto no los mantiene alejados de accidentes. A menudo, si se lesiona el personal, no es por los operadores sino por algún empleado en el suelo que está en el lugar equivocado en el momento equivocado. En este accidente, una niveladora cortaba topes azules para obtener cierto gradiente en una pendiente de subida. El operador retrocedía y avanzaba durante toda la mañana. Un capataz de la obra condujo su auto y lo estacionó en la parte de abajo del cerro, directamente en el paso de la niveladora al ir bajando la pendiente. El capataz se había bajado de su vehículo cuando la niveladora se estrelló contra éste, causando daños en ambos vehículos. En este caso, el capataz tuvo la suerte de quitarse a tiempo para evitar lesiones.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

1. Si está a pie, siempre observe equipo en movimiento.
2. No entre en un área de trabajo a menos que tenga una tarea específica ahí.
3. Si ingresa manejando a una obra, esté conciente del equipo y no se estacione detrás de ningún equipo en movimiento.
4. Las alarmas de reversa no son garantía contra lesiones o daños. Preste atención y tómese el tiempo de voltear a ver.

