# ENTRENAMENTAS SEGURO CONTROL CAJA DE HERRAMIENTAS

Compañia Lugar Fecha

### Vol 16 - No 44 ACCIDENTE DE LESION A LA CABEZA

## DESCRIPCION DEL INCIDENTE:

Un obrero operaba un Bulldozer D-8 mientras otros

obreros operaban escrepas. El operador del Bulldozer ayudaba a los operadores de escrepas al empujar sus máquinas cuando éstas se atoraban. Cuando una de las escrepas no se pudo mover en una subida, la empezó a empujar para aflojarla. Durante el empujón, el operador de la escrepa avanzó muy rápido y se separó del Bulldozer. Como resultado, la navaja delantera del bulldozer se enterró en el suelo, haciendo que el bulldozer se detuviera bruscamente. Esto provocó que el operador se estrellara contra el parabrisas. Por no utilizar el cinturón de seguridad, el operador se golpeó la frente en la caja de aire acondicionado del techo de la cabina, abriéndose una herida de aproximadamente una pulgada de largo.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Siempre utilice el cinturón de seguridad al operar cualquier tipo de máquina.
- 2. Tenga contacto constante con el resto de la cuadrilla.





## ENTRENAMENTAS SEGURO CONTRA de HERRAMIENTAS

| Donipania Lugai i Cona | Compañi | ia | Lugar | • | Fecha |  |
|------------------------|---------|----|-------|---|-------|--|
|------------------------|---------|----|-------|---|-------|--|

#### Vol 16 - No 44 **ACCIDENTE DE LESION A LA CABEZA**

### **DESCRIPCION DEL** INCIDENTE:

**Bulldozer D-8 mientras otros** obreros operaban escrepas. El operador del Bulldozer ayudaba a los operadores de escrepas al empujar sus máquinas cuando éstas se atoraban. Cuando una de las escrepas no se pudo mover en una subida, la empezó a empujar para aflojarla. Durante el empujón, el operador de la escrepa avanzó muy rápido y se separó del Bulldozer. Como resultado, la navaja delantera del bulldozer se enterró en el suelo, haciendo que el bulldozer se detuviera bruscamente. Esto provocó que el operador se estrellara contra el parabrisas. Por no utilizar el cinturón de seguridad, el operador se golpeó la frente en la caja de aire acondicionado del techo de la cabina, abriéndose una herida de aproximadamente una pulgada de largo.

#### **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:**

- 1. Siempre utilice el cinturón de seguridad al operar cualquier tipo de máquina.
- 2. Tenga contacto constante con el resto de la cuadrilla.

