


ENTRENAMIENTO SEGURO CON CAJA de HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 16 - No 9 TRABAJO CON CALDERA CALIENTE DE CHAPOPOTE



INCORRECTO-
Jamás use una plataforma inestable para el acceso a una caldera de chapopote caliente.

El trabajo con chapopote caliente y calderas puede ser uno de los trabajos más peligrosos en una obra de construcción. La posibilidad de exposición al calor y quemaduras hace importante el trabajo alrededor de una caldera de chapopote caliente.

Un empleado de una compañía de impermeabilizado fue asignado a ser operador de una caldera de chapopote caliente. El trabajador usaba el PPE apropiado para la tarea (casco, escudo facial, camisa de manga larga y guantes). Las calderas están diseñadas con una portezuela de acceso para ser usadas por el operador para poner trozos de chapopote dentro de ésta para que se derritan. Desafortunadamente, el trabajador mostrado en la ilustración colocó un tablón por arriba y sobre dos rollos de chapopote para usarlos como plataforma de trabajo. También levantó la tapadera para poder colocar rolos enteros de chapopote. Al hacer esto, el trabajador se expuso a una caída (de la plataforma hechiza) y a una exposición potencial a caída dentro de la caldera con una Temperatura estimada en 500 grados Fahrenheit. Si el trabajador hubiera caído dentro de la caldera, hubiera sufrido quemaduras severas y hasta la muerte.


Trabajadores de calderas calientes deben utilizar equipo de acuerdo a recomendación(es) del fabricante. Jamás deben crear plataformas "hechizas". Deben estar capacitados para reconocer peligros asociados con las tareas desempeñadas.

1926.21 Entrenamiento en seguridad y educación (b)(2). El patrón deberá instruir a cada empleado en reconocer y evitar condiciones inseguras, y en las regulaciones aplicables a este ambiente de trabajo para controlar y eliminar peligros y otras exposiciones a enfermedades o lesiones.

ENTRENAMIENTO CAJA de SEGURO CON HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 16 - No 9 TRABAJO CON CALDERA CALIENTE DE CHAPOPOTE



INCORRECTO-
Jamás use una
plataforma inestable
para el acceso
a una caldera de
chapotote caliente.

El trabajo con chapotote caliente y calderas puede ser uno de los trabajos más peligrosos en una obra de construcción. La posibilidad de exposición al calor y quemaduras hace importante el trabajo alrededor de una caldera de chapotote caliente.

Un empleado de una compañía de impermeabilizado fue asignado a ser operador de una caldera de chapotote caliente. El trabajador usaba el PPE apropiado para la tarea (casco, escudo facial, camisa de manga larga y guantes). Las calderas están diseñadas con una portezuela de acceso para ser usadas por el operador para poner trozos de chapotote dentro de ésta para que se derritan. Desafortunadamente, el trabajador mostrado en la ilustración colocó un tablón por arriba y sobre dos rollos de chapotote para usarlos como plataforma de trabajo. También levantó la tapadera para poder colocar rolos enteros de chapotote. Al hacer esto, el trabajador se expuso a una caída (de la plataforma hechiza) y a una exposición potencial a caída dentro de la caldera con una Temperatura estimada en 500 grados Fahrenheit. Si el trabajador hubiera caído dentro de la caldera, hubiera sufrido quemaduras severas y hasta la muerte.

Trabajadores de calderas calientes deben utilizar equipo de acuerdo a recomendación(es) del fabricante. Jamás deben crear plataformas "hechizas". Deben estar capacitados para reconocer peligros asociados con las tareas desempeñadas.

1926.21 Entrenamiento en seguridad y educación (b)(2). El patrón deberá instruir a cada empleado en reconocer y evitar condiciones inseguras, y en las regulaciones aplicables a este ambiente de trabajo para controlar y eliminar peligros y otras exposiciones a enfermedades o lesiones.