


# ENTRENAMIENTO **CAJA de HERRAMIENTAS** SEGURO CON

Compañía \_\_\_\_\_ Lugar \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

## Vol 16 - No 5 ACCIDENTE DE APLANADORA

El equipo pesado puede ser peligroso tanto al estar apagado como al desempeñar trabajo. El empleado que operaba esta aplanadora decidió tomar un descanso y estacionó la aplanadora en lo que le pareció una superficie nivelada libre de otros vehículos. Jaló el freno de emergencia, apagó la máquina, y al regresar a trabajar, empezó a operar otro equipo en una ubicación diferente del área de trabajo. Treinta minutos después regresó para encontrar que la aplanadora había rodado 30 pies y golpeado la camioneta del supervisor. Después, al hablar con los empleados, se descubrió que el freno de emergencia no trabajaba correctamente desde hacía tres semanas. Este accidente pudo ser peor si se hubiera estacionado cerca de un camino con tráfico vehicular o peatones.

Las inspecciones son obligatorias para todo equipo diariamente. Esto nos dará la seguridad de que todos los dispositivos de seguridad en el equipo trabajarán adecuadamente y aquellos que requieran de atención se pondrán fuera de servicio hasta ser reparados. Las llantas deben quedar dirigidas en sentido contrario a otros vehículos o caminos. Simples medidas de seguridad pueden prevenir que ocurran accidentes desagradables.



# ENTRENAMIENTO CAJA de HERRAMIENTAS SEGURO CON

Compañía \_\_\_\_\_ Lugar \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

## Vol 16 - No 5 ACCIDENTE DE APLANADORA

El equipo pesado puede ser peligroso tanto al estar apagado como al desempeñar trabajo. El empleado que operaba esta aplanadora decidió tomar un descanso y estacionó la aplanadora en lo que le pareció una superficie nivelada libre de otros vehículos. Jaló el freno de emergencia, apagó la máquina, y al regresar a trabajar, empezó a operar otro equipo en una ubicación diferente del área de trabajo. Treinta minutos después regresó para encontrar que la aplanadora había rodado 30 pies y golpeado la camioneta del supervisor. Después, al hablar con los empleados, se descubrió que el freno de emergencia no trabajaba correctamente desde hacía tres semanas. Este accidente pudo ser peor si se hubiera estacionado cerca de un camino con tráfico vehicular o peatones.

Las inspecciones son obligatorias para todo equipo diariamente. Esto nos dará la seguridad de que todos los dispositivos de seguridad en el equipo trabajarán adecuadamente y aquellos que requieran de atención se pondrán fuera de servicio hasta ser reparados. Las llantas deben quedar dirigidas en sentido contrario a otros vehículos o caminos. Simples medidas de seguridad pueden prevenir que ocurran accidentes desagradables.

