


# ENTRENAMIENTO SEGURO CON CAJA de HERRAMIENTAS

Compañía \_\_\_\_\_ Lugar \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

**Vol 16 - No 18 VIENTOS SEVEROS**



Se deben tomar medidas especiales en días con viento severo y clima impredecible. Pueden ocurrir lesiones cuando menos se lo espere.

Un empleado caminaba hacia una escalerilla para subir a un techo. Al pasar por el tubo utilizado para enviar el chapopote caliente de la caldera al techo, escuchó el grito del capataz: "Cuidado abajo". Miró hacia arriba para ver gotas espesas cayendo. Sufrió quemaduras de chapopote caliente de hasta 500 grados F. Desafortunadamente, las lesiones al trabajador fueron el resultado de no utilizar lentes de seguridad. El chapopote cayó dentro de su ojo derecho y hombro. Fue enviado a limpiarse el chapopote

pero poco después sufría de visión borrosa y una sensación de quemadura en el hombro. Fue llevado a un hospital donde le pusieron gotas en el ojo y una crema en el hombro. El doctor le informó que tendría vista borrosa un tiempo, pero que eventualmente perdería la visión en su ojo derecho.


Jamás trabaje en las alturas durante clima ventoso. Encuentre un área diferente para colocar una escalerilla, lejos de la caldera y tubería en uso. Todo empleado usa equipo de protección personal necesario para hacer el trabajo que se desempeña, como casco de seguridad, lentes de seguridad, guantes y ropa protectora. Coloque guardas alrededor de la tubería para evitar derrames por el viento. Precauciones simples pueden mantenerlo, y a sus compañeros de trabajo, libres de lesiones.



# ENTRENAMIENTO CAJA de SEGURO CON HERRAMIENTAS

Compañía \_\_\_\_\_ Lugar \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

**Vol 16 - No 18 VIENTOS SEVEROS**



Se deben tomar medidas especiales en días con viento severo y clima impredecible. Pueden ocurrir lesiones cuando menos se lo espere.

Un empleado caminaba hacia una escalerilla para subir a un techo. Al pasar por el tubo utilizado para enviar el chapopote caliente de la caldera al techo, escuchó el grito del capataz: "Cuidado abajo". Miró hacia arriba para ver gotas espesas cayendo. Sufrió quemaduras de chapopote caliente de hasta 500 grados F. Desafortunadamente, las lesiones al trabajador fueron el resultado de no utilizar lentes de seguridad. El chapopote cayó dentro de su ojo derecho y hombro. Fue enviado a limpiarse el chapopote

pero poco después sufría de visión borrosa y una sensación de quemadura en el hombro. Fue llevado a un hospital donde le pusieron gotas en el ojo y una crema en el hombro. El doctor le informó que tendría vista borrosa un tiempo, pero que eventualmente perdería la visión en su ojo derecho.

Jamás trabaje en las alturas durante clima ventoso. Encuentre un área diferente para colocar una escalerilla, lejos de la caldera y tubería en uso. Todo empleado usa equipo de protección personal necesario para hacer el trabajo que se desempeña, como casco de seguridad, lentes de seguridad, guantes y ropa protectora. Coloque guardas alrededor de la tubería para evitar derrames por el viento. Precauciones simples pueden mantenerlo, y a sus compañeros de trabajo, libres de lesiones.

